

天井材の落下について

2025年1月4日（土）、上本町駐車場2階で天井材（ケイ酸カルシウム板）が剥落しました。この天井材の剥落による怪我人等はありませんでした。今後、このようなことが発生しないよう、全ての天井の点検を実施するとともに、原因を究明し、再発防止に努めてまいります。詳細につきましては、下記のとおりです。

記

- 1 発生日時 : 2025年1月4日（土）午前
- 2 発生場所 : 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号
上本町駐車場2階
- 3 概要 : 2025年1月4日（土）午前11時ごろ、上本町駐車場2階入口ゼブラゾーン（導流帯）上の天井材が5.35m下の床に落下しているのが発見されました。正確な落下時刻は不明です。
- 4 落下物 : ケイ酸カルシウム板1枚
大きさ 980mm×650mm
厚さ 25mm
重さ 7.35kg
- 5 原因 : ビスで梁下に固定していた天井材が経年劣化し、剥落したものと推測されます。
- 6 対応 : 周辺の天井の点検は既に行っており、立入防止処置として当該箇所はカラーコーンで周囲を封鎖しています。なお、早急に範囲を広げ、全ての天井の点検を実施してまいります。

以上